

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ RECYL COBRA

Более 20 лет компания RECYL выпускает знаменитое средство Cobra - самое эффективное средство для химической очистки анилоксовых валов. Cobra восстанавливает первоначальную структуру ячейки анилокса, повышая объем краскопереноса. Средство может быть использовано для любых видов красок (спиртовых, УФ, водных) и лаков.

Одного комплекта хватает для очистки 6 м² керамической поверхности вала. В комплект входят:

- 1 кг чистящего средства;
- 1 кг нейтрализующего порошка;
- защитные очки, перчатки;
- впитывающая безворсовая салфетка.

*щетка с щетиной из нержавеющей стали можно приобрести дополнительно.



Применение ВНЕ МАШИНЫ

- Подготовить ведро воды.
- Надеть прилагаемые защитные очки и перчатки.
- Нанести RECYL COBRA на анилоксовый вал, равномерно распределить средство перчаткой по поверхности.
 - Периодически, каждые 5-10 минут, с помощью перчаток растирать средство для более эффективного воздействия.
 - Время воздействия от 15 до 120 минут.
 - Удалить остатки состава при помощи воды и специальной салфетки.
 - Для улучшения эффекта очистки можно обработать поверхность щеткой с щетиной из нержавеющей стали.
 - Завершить очистку холодной водой под высоким давлением.
 - Нейтрализовать воду и отходы добавлением нейтрализующего порошка в ведро (количество порошка соответствует количеству использованного средства).
 - После этого отходы можно вылить в канализацию.

Применение В МАШИНЕ

- Снять или защитить камеры ракельных механизмов или дозирующих валов (рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку)
- Защитить оборудование под цилиндром.
- Выполнить процедуру "вне машины", описанную выше.

Видео-инструкцию по использованию средств можно посмотреть на сайте производителя по ссылке: <http://www.recyll.com/en/videos/products-a-accessories/recylcobra.html>